
POWERED BY Car.gr




Βιβλίο οδηγιών
Golf
Πρόγραμμα Εργασιών Service
Golf
Das Auto.
Touch, Composition

## Πιστοποίηση Service 1


| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Service αλλαγής λαδιών** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ **Έλεγχος επιθεώρησης** | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☑ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 05/08/2014 | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 17.068 | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

207 - 0025
AUTOCLUB
GREECE

| **Επόμενη ημερομηνία Service** | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 08/2015 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 32.000 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 3** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 3 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| **Διαπιστώθηκαν ελαττώματα;** **Ναι:** ☐ **Όχι:** ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |

## Πιστοποίηση Service 2


| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΤΕΝΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☑ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☑ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 23/07/2015 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 98.430 χλμ | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

207 - 0025
AUTOCLUB
GREECE

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 07/2016 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | ΜΠΑΜΠΑΚ |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 43.000 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 4** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 4 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα ☐ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 3

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☑ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 27/05/2016 | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 212.831 | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: 207 - 0025 AUTOCLUB GREECE | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: 071317 |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 05/2017 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 57.000 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 5** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 5 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |

## Πιστοποίηση Service 4


| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☑ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☑ / ☐ Φίλτρο καυσίμου ~~Diesel~~ |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☐ / ☑ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☑ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☑ Συνιστάται επισκευή | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☑ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 15 \| 05 \| 2017 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 56,479 | ☑ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: AUTO CLUB A.E. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Συνεργάτης Service Volkswagen Θεσσαλονίκης 64 - Παπάγου 14342 - Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. 210 2589999 210 2589500-510-520 Fax: 210 2589998 Κωδικός Συνεργείου: 00250 | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

### Επόμενη ημερομηνία Service

| | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 05 \| 2018 ή | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 71,500 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 6** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 6 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

✖ Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα ☐ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |

## Πιστοποίηση Service 5


| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☑ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 06/03/2018 | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 71510Km | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

### Επόμενη ημερομηνία Service

| την (ημερομηνία): 03/2019<br>ή<br>σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 86510Km | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
|---|---|



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 7** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 7 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 6

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΓΕΝΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Service αλλαγής λαδιών** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ **Έλεγχος επιθεώρησης** | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 30/01/2019 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 86450Km | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| 2019-2025 AUTOCLUB GREECE | + ΚΕΚ<br>+ μπαταρία κλειδιού<br>+ τακάκια εμπρός + δισκόπλακες<br>+ τρόμπα νερού - G13<br>+ 3 μάτσα. |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| **Επόμενη ημερομηνία Service** | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 01/2020 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 101450Km | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 8** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 8 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| **Διαπιστώθηκαν ελαττώματα;** **Ναι:** ☐ **Όχι:** ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |

## Πιστοποίηση Service 7

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☑ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 3/10/2019 | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 101.350 | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☑ / ☐ ΑΙΣ ταμπάκι πίσω |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |


207 - 0025
DIRECT EXPRESS
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

### Επόμενη ημερομηνία Service

| την (ημερομηνία): 10/2020 ή | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
|---|---|
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 116.000 | (ΓΕΝΙΚΟ) |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 9** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 9 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 8

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΝΑΙ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☑ / ☐ Υγρά φρένων 05/2022 |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☑ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☑ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 07/05/2020 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 116.389 | ☑ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: AUTO CLUB A.E. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Συνεργάτης Service Volkswagen Θεσσαλονίκης 64 - Παπάγου 14342 - Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. 210 2589999 210 2589500-510-520 Fax: 210 2589998 Κωδικός Συνεργείου: 00250 | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: 1056459 |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 05/2021 ή | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 131.389 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 10** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 10 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |

## Πιστοποίηση Service 9


| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Service αλλαγής λαδιών** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ **Έλεγχος επιθεώρησης** | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 11/12/2020 | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 130984 | ☐ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

**Επόμενη ημερομηνία Service**

| την (ημερομηνία): 12/2021 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
|---|---|
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 145990Km | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 11** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 11 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα ☐ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| **Διαπιστώθηκαν ελαττώματα;** Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 10

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: ΓΕΝΙΚΟ | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ❑ / ❑ **Service αλλαγής λαδιών** | ❑ / ❑ AdBlue® |
| ❑ / ❑ **Έλεγχος επιθεώρησης** | ❑ / ❑ Υγρά φρένων |
| ❑ / ❑ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ❑ / ❑ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ❑ / ❑ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ❑ / ❑ Φίλτρο γκαζιού |
| ❑ / ❑ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ❑ / ❑ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ❑ / ❑ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ❑ / ❑ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ❑ / ❑ Συνιστάται επισκευή | ❑ / ❑ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ❑ / ❑ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ❑ / ❑ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 1-12-21 | ❑ / ❑ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ❑ / ❑ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 141,000 | ❑ / ❑ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ❑ / ❑ ..... |
| Έγινε Service:<br>1-Αλλαγη λαδιων (ASTRA 5-30<br>2-φ-λαδιου<br>3-φ-καμπινας<br>4-μπαταρια πλατινα<br>5-πολλαπλασιαστης 1ο-2ο<br>6-υμπατορμη) κλειδι ον | Εγγύηση κινητικότητας LongLife:<br>Λ. ΓΚΟΤΣΗΣ - Β. ΚΟΝΤΗ Ο.Ε.<br>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ<br>ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13 ΙΛΙΟΝ<br>Α.Φ.Μ.: 800811345 Δ.Ο.Υ.: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ<br>ΤΗΛ.: 2105795407 |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| **Επόμενη ημερομηνία Service** | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 1-12-22<br>ή 151,000<br>σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 12** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 12 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| **Διαπιστώθηκαν ελαττώματα;** Ναι: ❑ Όχι: ❑ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 11

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☑ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα + φιλτρο | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☐ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 22/02/2024 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 148550 | ☑ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΛΛΑΓΩΝ CASTROL 5W30 | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| CARSERVICE ΝΙΚΟΣ MARIOS<br>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ<br>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ<br>ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 36 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ 2102724436<br>Α.Φ.Μ. 80[illegible]60 ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 22/02/2025 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 158550 | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 13** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 13 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα ☐ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 12

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ❑ / ❑ Service αλλαγής λαδιών | ❑ / ❑ AdBlue® |
| ❑ / ❑ Έλεγχος επιθεώρησης | ❑ / ❑ Υγρά φρένων |
| ☑ / ❑ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ❑ / ❑ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ❑ / ❑ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ❑ / ❑ Φίλτρο γκαζιού |
| ❑ / ❑ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ❑ / ❑ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ❑ / ❑ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ❑ / ❑ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ❑ / ❑ Συνιστάται επισκευή | ❑ / ❑ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ❑ / ❑ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ❑ / ❑ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 08/05/24 | ❑ / ❑ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ❑ / ❑ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 156.060 | ❑ / ❑ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ❑ / ❑ ..... |
| Έγινε Service: ΤΑΛΑΙΝΑ ΔΙΣΚΟ ΑΤΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ CARSERVICE ΝΙΚΟΣ MARIOS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 36 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ 2102724436 Α.Φ.Μ. 801589150 ΔΟΥ ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): 08/05/25 ή σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 166.060 | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 14** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 14 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

✖ Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ❑ Όχι: ❑ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |


## Πιστοποίηση Service 13

| Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής: | Ναι / Όχι. Αλλαγή: |
|---|---|
| ☑ / ☐ Service αλλαγής λαδιών | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☑ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης | ☐ / ☐ Υγρά φρένων |
| ☑ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα | ☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel |
| ☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης | ☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού |
| ☑ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife | ☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος | ☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι |
| ☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή | ☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα |
| ☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών) | ☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών |
| Έγινε Service στις: 06/08/24 | ☑ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης |
| | ☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας |
| σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 165.060 | ☑ / ☐ Μπουζί |
| Αριθμός τιμολογίου: | ☐ / ☐ ..... |
| Έγινε Service: ΠΑΔΙΑ + ΦΙΛΤΡΟ ΦΙΛΤΡΟ A/C - ΜΠΟΥΖΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΣΑΜΟΥΡΑΙΚΑ ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ | Εγγύηση κινητικότητας LongLife: |
| Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen | CARSERVICE ΝΙΚΟΣ MARIOS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 36 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΛ. 2102[illegible]436 Α.Φ.Μ. 801589[illegible] ΔΟΥ Γ' ΑΘΗΝΩΝ<br>Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου/συνεργάτη Service Volkswagen |

| Επόμενη ημερομηνία Service | |
|---|---|
| την (ημερομηνία): | Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service; |
| ή | |
| σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): | |



## Συνοδευτικά έγγραφα του ελέγχου αμαξώματος (για διάβρωση)




**εικ. 15** Γενική άποψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της Volkswagen σημειώνει σε εικ. 15 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμβολα:

× Γρατζουνιά ○ Χτύπημα/Βαθούλωμα □ Φθορές βαφής △ Χτύπημα από πέτρα

| Διαπιστώθηκαν ελαττώματα; Ναι: ☐ Όχι: ☐ | |
|---|---|
| Περιγραφή των ελαττωμάτων: | Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen |